

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila - Alasmalang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Kecila - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila - Alasmalang



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Kecila - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila - Alasmalang



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Kecila - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila - Alasmalang



LOKASI : STA 0+430

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Kecila - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila - Alasmalang



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Kecila - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila - Alasmalang



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
234	Kecila - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	6