

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Beart
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+860

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
235	Kebagoran(Pringtali)-Alasmalang		M Rais	16