

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+180

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KECILA - SIBALUNG



LOKASI : **STA 3+350**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
240	KECILA - SIBALUNG		FEBRI & GOLDY	19