

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



11 Okt 2021 13:43:34
-7°36'53.705"S 109°16'37.524"E
Sireu
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 13:44:22
-7°36'53.885"S 109°16'40.184"E
Sireu
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



11 Okt 2021 13:45:04
-7°36'54.204"S 109°16'43.822"E
Jalan Raya Sibalung-Pandak
Sireu
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 13:46:20
-7°36'54.546"S 109°16'47.004"E
Sireu
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK					
					
11 Okt 2021 13:46:58 -7°36'55.206"S 109°16'50.178"E Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 0+800 #Bina Marga Kab Banyumas		11 Okt 2021 13:48:29 -7°36'55.955"S 109°16'54.722"E Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 0+900 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4	M
CATATAN :	Hotmix		CATATAN :	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK					
					
11 Okt 2021 13:49:33 -7°36'56.496"S 109°16'58.449"E Jalan Raya Sirau Utara Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+000 #Bina Marga Kab Banyumas		11 Okt 2021 13:50:01 -7°36'56.916"S 109°17'1.338"E Jalan Raya Sirau Utara Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+100 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4	M
CATATAN :	hotmix		CATATAN :	hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK					
					
11 Okt 2021 13:51:16 7°36'57.462"S 109°17'4.956"E Jalan Raya Sirau Utara Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+200 #Bina Marga Kab Banyumas		11 Okt 2021 13:52:18 7°36'57.936"S 109°17'7.632"E Jalan Raya Sirau Utara Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+300 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.7 M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	CATATAN	:	Lapis penetrasi
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK			KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK					
					
11 Okt 2021 13:53:18 7°36'58.284"S 109°17'10.29"E No. 38 Jl. Cijeluk Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+400 #Bina Marga Kab Banyumas		11 Okt 2021 13:54:07 7°36'58.896"S 109°17'13.476"E Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+500 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3.7 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.7 M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	CATATAN	:	Lapis penetrasi
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK			KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
 11 Okt 2021 13:56:00 7°36'59.239"S 109°17'16.056"E No. 38 Jl. Ojeruk Sirau Kecamatan Kemirajen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+600 #Bina Marga Kab. Banyumas	 11 Okt 2021 13:56:41 7°37'0.084"S 109°17'21.486"E No. 38 Jl. Ojeruk Sirau Kecamatan Kemirajen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+700 #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 1+600				
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan				
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M				
CATATAN : Lapis penetrasi				
LOKASI : STA 1+700				
KONDISI PERKERASAN : Sedang				
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M				
CATATAN : Lapis penetrasi				
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
 11 Okt 2021 13:57:26 7°37'0.624"S 109°17'24.634"E No. 38 Jl. Ojeruk Sirau Kecamatan Kemirajen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+800 #Bina Marga Kab. Banyumas	 11 Okt 2021 13:58:23 7°36'59.802"S 109°17'26.914"E No. 38 Jl. Ojeruk Sirau Kecamatan Kemirajen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 1+900 #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI : STA 1+800				
KONDISI PERKERASAN : Sedang				
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M				
CATATAN : Lapis penetrasi				
LOKASI : STA 1+900				
KONDISI PERKERASAN : Sedang				
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M				
CATATAN : Lapis penetrasi				
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
 11 Okt 2021 13:59:30 7°36'57.45"S 109°17'26.876"E No. 38 Jl. Cijeruk Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 2+000 #Bina Marga Kab.Banyumas	 11 Okt 2021 14:00:43 7°36'58.184"S 109°17'27.186"E No.13 Jalan Bhayangkara Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 2+100 #Bina Marga Kab.Banyumas	LOKASI : STA 2+000 LOKASI : STA 2+100 KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 2.6 M CATATAN : Lapis penetrasi KONDISI PERKERASAN : Sedang LEBAR PERKERASAN : 2.6 M CATATAN : Lapis penetrasi		
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
 11 Okt 2021 14:01:31 7°36'52.086"S 109°17'27.854"E No. 38 Jl. Cijeruk Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 2+150 #Bina Marga Kab.Banyumas	 11 Okt 2021 14:02:22 7°36'53.165"S 109°17'27.918"E Jl. Sirau - Pacarmalang Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 2+200 #Bina Marga Kab.Banyumas	LOKASI : STA 2+150 LOKASI : STA 2+200 KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat LEBAR PERKERASAN : 2.6 M CATATAN : Kerikil KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat LEBAR PERKERASAN : 2.6 M CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 2+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



11 Okt 2021 14:16:15
7°36'38,52"S 109°18'3,714"E
Nusamangir
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 3+600
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 14:17:12
7°36'54,114"S 109°18'28,341"E
Jalan Balaidesa Nusamangir
Nusamangir
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 3+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+600
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



11 Okt 2021 14:18:28
7°36'38,478"S 109°18'8,928"E
Nusamangir
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 3+800
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 14:19:15
7°36'34,764"S 109°18'5,354"E
Nusamangir
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 3+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+800
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+900
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



11 Okt 2021 14:20:11
7°36'30,888"S 109°18'10,06"E
no 14 Jalan Tegong
Kecila
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 4+000
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 14:20:59
7°36'28,446"S 109°18'10,398"E
Jalan Bengkung Krang Jat
Kecila
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 242#STA 4+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+000
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+100
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

 11 Okt 2021 14:24:07 -7°36'20.178"S 109°18'16.674"E Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 4+400 #Bina Marga Kab Banyumas		 11 Okt 2021 14:24:31 -7°36'17.262"S 109°18'17.004"E Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 4+500 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA 4+400	LOKASI :	STA 4+500	
KONDISI PERKERASAN :	Sedang	KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN :	4.1 M	LEBAR PERKERASAN :	3 M	
CATATAN :	hotmix	CATATAN :	Lapis penetrasi	
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
 11 Okt 2021 14:25:51 -7°36'6.47"S 109°17'40.165"E Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 4+600 #Bina Marga Kab Banyumas		 11 Okt 2021 14:26:39 -7°36'13.192"S 109°18'17.784"E No.13 Jalan Bayangkara Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 4+650 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA 4+600	LOKASI :	STA 4+650	
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3 M	LEBAR PERKERASAN :	3 M	
CATATAN :	Kerikil	CATATAN :	Lapis penetrasi	
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
 11 Okt 2021 14:27:37 -7°36'10.554"S 109°18'18.247"E Jalan Bengkelung Karang Jati Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 4+700 #Bina Marga Kab Banyumas		 11 Okt 2021 14:28:29 -7°36'8.16"S 109°18'16.834"E Jalan Bengkelung Karang Jati Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 242#STA 4+800 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA 4+700	LOKASI :	STA 4+800	
KONDISI PERKERASAN :	Sedang	KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3 M	LEBAR PERKERASAN :	3 M	
CATATAN :	Lapis penetrasi	CATATAN :	Lapis penetrasi	
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
				
LOKASI : STA 4+900		LOKASI : STA 5+000		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Lapis penetrasi		CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
				
LOKASI : STA 5+100		LOKASI : STA 5+200		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Kerikil		CATATAN : Lapis penetrasi		
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK				
				
LOKASI : STA 5+300		LOKASI : STA 5+400		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Lapis penetrasi		CATATAN : Kerikil		
NO. RUAS 242	NAMA RUAS JL. SIBALUNG - PANDAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & BAYU	HALAMAN 29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 5+500

LOKASI : STA 5+530

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 5+600

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 5+800

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK





LOKASI : **STA 6+200**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
242	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	34