

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 2       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021



**RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk**



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 5       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

**RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk**



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                   | EKO&FAIZ       | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Cirahab-Canduk



LOKASI :           **STA**                   **1+600**

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN :           Sedang

KONDISI PERKERASAN :           :

LEBAR PERKERASAN :           4                   M

LEBAR PERKERASAN :           :                   M

CATATAN :           Lapis penetrasi

CATATAN :           :

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPU BINA MARGA KABUPATEN<br>BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| 248      | Jl. Cirahab-Canduk |                                      | EKO&FAIZ       | 9       |