

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+520

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+920

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+030

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 2+410**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+510

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 13.10.02
7,449126S 108,938950E
#No Ruas 255#STA 3+900
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 13.10.35
7,448959S 108,938540E
#No Ruas 255#STA 4+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 13.10.48
7,448960S 108,938545E
#No Ruas 255#STA 4+100
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 13.11.18
7,448956S 108,938442E
Unnamed Road
Cingebul
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 255#STA 4+120
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+120

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE





LOKASI : STA 4+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE





LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	JL. LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	27