

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+080

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : **STA 0+330**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : **STA 0+360**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA	BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : **STA 0+380**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+390**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA	BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA





LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+520

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA





LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+950



KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA





LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 1+200

LOKASI : STA 1+300


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA





No.RT 01/10 Jalan Adipura
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



No.RT 01/10 Jalan Adipura
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+440
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+440**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



7 Okt 2021 14:18:25
7,484931S 109,228418E
3 Jalan Adipura
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+450
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 14:18:50
7,484906S 109,228417E
3 Jalan Adipura
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+453
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+450**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+453**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



7 Okt 2021 14:19:39
7,485259S 109,228314E
3 Jalan Adipura
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah



7 Okt 2021 14:20:56
7,486127S 109,228203E
6 Desa
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah

#No Ruas 263#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Lapis penetrasi

#No Ruas 263#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



7 Okt 2021 14.21.47
7,486325S 109,228130E
6 Desa
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+620
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 14.22.36
7,486997S 109,227878E
6 Desa
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+620**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



7 Okt 2021 14.23.26
7,488033S 109,227613E
Jalan Penatusan
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 14.24.14
7,488743S 109,227384E
No.8 Jalan Penatusan
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 263#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	3,2	M
CATATAN	:	Hotmix		CATATAN	:	Hotmix	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3,2	M
CATATAN	:	Hotmix	

KONDISI PERKERASAN	:		
LEBAR PERKERASAN	:		M
CATATAN	:		

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL.KEDUNGRANDU-PATIKRAJA		IMAM & TONI	18