

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN :

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
266	KEDUNGWULUH LOR - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	8