

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+670

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+740

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+260

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+340

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+670

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+225

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	JL.KEDUNGRANDU-GUNUNG TUGEL		IMAM & TONI	18