

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+030**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : STA 0+035

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI	BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI	BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI





LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI





LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : STA 1+220

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI





LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI





LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
274	JL. KEDUNGRANDU-WIRADADI		IMAM & TONI	13