

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : **STA 0+020**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+070

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU





LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+920

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU





LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU





LOKASI : STA 1+210

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



LOKASI : STA 1+320

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU





Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+340
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+340

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



7 Okt 2021 13:46:53
7,477052S 109,232480E
no.12 Jalan Alamanda
Kedungrandu
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+420
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 13:47:38
7,477198S 109,233262E
#No Ruas 275#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+420

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU



7 Okt 2021 13:48:29
7,477350S 109,233784E
Jalan Mbulu
Kedungrandu
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+570
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 13:49:05
7,477437S 109,234000E
Jalan Mbulu
Kedungrandu
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :	STA	1+570	LOKASI :	STA	1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	2.3 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.3 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021	
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU-BULU	



7 Okt 2021 13:50:28
7,477878S 109,236490E
89 Jalan Gunung Tugel
Kedungrandu
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 13:51:39
7,477610S 109,237133E
89 Jalan Gunung Tugel
Kedungrandu
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 275#STA 1+750
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA	1+750
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.3 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.3 M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	CATATAN	:	Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
275	JL. KEDUNGRANDU-BULU		IMAM & TONI	16