

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 5+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 5+280

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



13 Sep 2021 10:33:32
7,38518 109,0229E
Jalan Raya Cibangkong
Kedungurug
Cumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 5+800
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 10:35:46
7,38235 109,0232E
Jalan Raya Cibangkong
Kedungurug
Cumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 5+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



13 Sep 2021 10:36:53
7,38175 109,0233E
Jalan Raya Cibangkong
Kedungurug
Cumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 6+000
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 10:37:53
7,38095 109,0231E
Kedungurug
Cumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 6+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 6+200

LOKASI : STA 6+300


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 6+400

LOKASI : STA 6+500


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 7+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 8+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje





LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 8+230**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA 8+235**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 8+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 9+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA** **10+600**

LOKASI : **STA** **10+700**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : **STA** **10+800**

LOKASI : **STA** **10+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 11+250

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



13 Sep 2021 11:54:05
7.3854S 108.9961E
Jalan Raya Karang Anyar
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 11+300
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 11:55:40
7.3854S 108.9962E
Jalan Raya Karang Anyar
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 11+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 11+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 11+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje



13 Sep 2021 11:57:16
7.3856S 108.9974E
Jalan Raya Karang Anyar
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 11+500
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Sep 2021 11:59:05
7.3857S 108.9962E
Jalan Raya Karang Anyar
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas277 #STA 11+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 11+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje		EKO&FAIZ	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Cibangkong-Cihonje





LOKASI : **STA 11+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 11+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN
277	Jl.Cibangkong-Cihonje			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7,2 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 7,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7,2 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



24 Mei 2021 13.00.05
7,0568S 110,9177E
Jalan Karanganyar 2
Jangkunharjo
Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan
Jawa Tengah
#NO.RUAS 198 #STA 1+600
#Survei SDI dan RNI #Bina Marga Prov Jateng



24 Mei 2021 13.01.54
7,0560S 110,9178E
187 Jalan Purwodadi-Grobogan
Jangkunharjo
Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan
Jawa Tengah
#NO.RUAS 198 #STA 1+700
#Survei SDI dan RNI #Bina Marga Prov Jateng

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



24 Mei 2021 13.03.37
7,0550S 110,9179E
Unnamed Road
Jangkunharjo
Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan
Jawa Tengah
#NO.RUAS 198 #STA 1+800
#Survei SDI dan RNI #Bina Marga Prov Jateng



24 Mei 2021 13.05.27
7,0542S 110,9180E
Jalan Karanganyar 2
Jangkunharjo
Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan
Jawa Tengah
#NO.RUAS 198 #STA 1+900
#Survei SDI dan RNI #Bina Marga Prov Jateng

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 10+400

LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 10+600

LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : NAMA RUAS



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	NAMA RUAS		NAMA SURVEYOR	64