

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl.Karang Kemiri-Semedo



LOKASI : STA 3+350

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY NAMA SURVEYOR	HALAMAN
285	Jl.Karang Kemiri-Semedo			18