

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PENGADILAN



8 Okt 2021 16.31.31
7,512792S 109,296185E
121 Jalan Raya Banjarnegara - Purwokerto
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 29#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



8 Okt 2021 16.33.03
7,512794S 109,297143E
No.192 Jalan Gatot Subroto
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 29#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
29	JL. PENGADILAN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PENGADILAN



8 Okt 2021 16.34.59
7,512825S 109,298201E
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 29#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



8 Okt 2021 16.35.49
7,512827S 109,298758E
Kedunguter
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 29#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
29	JL. PENGADILAN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PENGADILAN



LOKASI : **STA 0+340**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
29	JL. PENGADILAN		IMAM & TONI	3