

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	Jl. Sri Rahayu		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	Jl. Sri Rahayu		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	Jl. Sri Rahayu		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	Jl. Sri Rahayu		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sri Rahayu



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	Jl. Sri Rahayu		Kukuh Aji Pranata	5