

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Pengadiln



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
358	Jl. Pengadiln		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Pengadiln



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
358	Jl. Pengadiln		Kukuh Aji Pranata	2