


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
361	Jl. Sunan Giri		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
361	Jl. Sunan Giri		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
361	Jl. Sunan Giri		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri



LOKASI : STA 0+540

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
361	Jl. Sunan Giri		Kukuh Aji Pranata	4