

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Mahoni Raya



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
364	Jl. Mahoni Raya		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Mahoni Raya



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+275

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
364	Jl. Mahoni Raya		Kukuh Aji Pranata	2