

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIRI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
392	JL. KOL. SUGIRI		FEBRI & GOLDY	1


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KOL. SUGIRI



LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
392	JL. KOL. SUGIRI		FEBRI & GOLDY	2