

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LETJEND MT HARYONO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7.5 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
402	JL. LETJEND MT HARYONO		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LETJEND MT HARYONO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7.5 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7.5 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
402	JL. LETJEND MT HARYONO		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LETJEND MT HARYONO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7.5 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
402	JL. LETJEND MT HARYONO		KRESNA & BAYU	3