

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA** **1+350**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+820**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 1+840**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+860**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,8 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 2+070**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : PASINGGANGAN - KARANGRAU



LOKASI : **STA 2+550**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
41	PASINGGANGAN - KARANGRAU		IMAM & TONI	17