

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KENANGA



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik M
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
449	JL. KENANGA		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KENANGA



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik M
 LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
449	JL. KENANGA		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KENANGA



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+410**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
449	JL. KENANGA		KRESNA & BAYU	3