

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+410

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+470

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+570

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



28 Sep 2021 10:06:48
7,482375S 109,168035E
#No Ruas 483#STA 3+100
#Bina Marga Kab Banyumas



28 Sep 2021 10:07:13
7,482481S 109,167877E
#No Ruas 483#STA 3+130
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



28 Sep 2021 10:08:16
7,483265S 109,167725E
#No Ruas 483#STA 3+200
#Bina Marga Kab Banyumas



28 Sep 2021 10:09:16
7,483742S 109,167026E
#No Ruas 483#STA 3+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 3+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+940

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 4+230**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



 28 Sep 2021 10:23:39 7,487063S 109,157803E Unnamed Road Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 4+650 #Bina Marga Kab Banyumas		 28 Sep 2021 10:24:07 7,487075S 109,157621E Unpamed Road Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 4+680 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	4+650	LOKASI :	STA	4+680
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN :	2,9 M		LEBAR PERKERASAN :	2,9 M	
CATATAN :	Lapis Penetrasi		CATATAN :	Lapis Penetrasi	
NO. RUAS 483	NAMA RUAS JL. SAWANGAN-TIPAR	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 29	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR					
 28 Sep 2021 10:24:51 7,487020S 109,157044E Unnamed Road Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 4+700 #Bina Marga Kab Banyumas		 28 Sep 2021 10:25:58 7,486944S 109,156290E Unnamed Road Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 4+800 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	4+700	LOKASI :	STA	4+800
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	4 M		LEBAR PERKERASAN :	4 M	
CATATAN :	Hotmix		CATATAN :	Hotmix	
NO. RUAS 483	NAMA RUAS JL. SAWANGAN-TIPAR	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 30	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021	
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR	
	



28 Sep 2021 10.27.21
7,485982S 109,156143E
Tipar
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 483#STA 4+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



28 Sep 2021 10.28.05
7,485606S 109,155769E
Panusunan
Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 483#STA 5+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



28 Sep 2021 10.28.53
7,484954S 109,155503E
Tipar
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 483#STA 5+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



28 Sep 2021 10.29.54
7,484358S 109,154348E
Sawangan Wetan
Patikraja
Banyumas
Central Java
#No Ruas 483#STA 5+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 5+200


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021


RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR





LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+600


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG





LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR





LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR



 28 Sep 2021 10.41.22 7,494511S 109,149394E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+500 #Bina Marga Kab Banyumas	 28 Sep 2021 10.41.57 7,494941S 109,149124E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+600 #Bina Marga Kab Banyumas
LOKASI : STA 6+500	LOKASI : STA 6+600
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M	LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix	CATATAN : Hotmix

NO. RUAS 483	NAMA RUAS JL. SAWANGAN-TIPAR	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 39
-----------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR				

 28 Sep 2021 10.42.49 7,495467S 109,148810E Unnamed Road Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+700 #Bina Marga Kab Banyumas	 28 Sep 2021 10.43.47 7,496469S 109,148282E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+800 #Bina Marga Kab Banyumas
LOKASI : STA 6+700	LOKASI : STA 6+800
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M	LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix	CATATAN : Hotmix

NO. RUAS 483	NAMA RUAS JL. SAWANGAN-TIPAR	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 40
-----------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR				

 28 Sep 2021 10.44.42 7,497512S 109,148333E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+900 #Bina Marga Kab Banyumas	 28 Sep 2021 10.45.47 7,498598S 109,148456E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+950 #Bina Marga Kab Banyumas
---	--

 7,499193S 109,148424E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 6+900 #Bina Marga Kab Banyumas		 7,499193S 109,148424E Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 483#STA 7+000 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	6+900	LOKASI :	STA	7+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	41	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR

28 Sep 2021 10.46.27
7,499193S 109,148424E
Unnamed Road
Tipar
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 483#STA 7+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

28 Sep 2021 10.47.08
7,500008S 109,148449E
Jalan Desa Tipar
Tipar
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 483#STA 7+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR				
 28 Sep 2021 10.47.58 7,501028S 109,148438E Jalan Desa Tipar Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas		 28 Sep 2021 10.48.44 7,501920S 109,148423E Jalan Desa Tipar Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas		



Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah

#No Ruas 483#STA 7+300

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix



Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah

#No Ruas 483#STA 7+400

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR					
					
LOKASI :	STA	7+500	LOKASI :	STA	7+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
483	JL. SAWANGAN-TIPAR		IMAM & TONI	44	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR					
					

#Bina Marga Kab Banyumas					#Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI :		STA	7+700		LOKASI :		STA	7+800	
KONDISI PERKERASAN		:	Baik		KONDISI PERKERASAN		:	Baik	
LEBAR PERKERASAN		:	4 M		LEBAR PERKERASAN		:	4 M	
CATATAN		:	Hotmix		CATATAN		:	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN		
483	JL. SAWANGAN-TIPAR				IMAM & TONI		45		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021									
RUAS JALAN : JL. SAWANGAN-TIPAR									
									
LOKASI :		STA	7+900		LOKASI :		STA	8+000	
KONDISI PERKERASAN		:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN		:	Baik	
LEBAR PERKERASAN		:	4 M		LEBAR PERKERASAN		:	4 M	
CATATAN		:	Hotmix		CATATAN		:	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN		
483	JL. SAWANGAN-TIPAR				IMAM & TONI		46		