

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 4       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 8       |



**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 9       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 12      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



27 Sep 2021 12.05.13  
7,519411S 109,148536E  
Jln. Banjarparakan Tipar  
Tipar  
Kecamatan Rawalo  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 488#STA 2+300  
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 12.05.54  
7,518479S 109,148322E  
Jln. Banjarparakan Tipar  
Tipar  
Kecamatan Rawalo  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 488#STA 2+400  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



27 Sep 2021 12.06.32  
7,518075S 109,148210E  
Jln. Banjarparakan Tipar  
Tipar  
Kecamatan Rawalo  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 488#STA 2+450  
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 12.07.03  
7,517724S 109,148129E  
Jln. Banjarparakan Tipar  
Tipar  
Kecamatan Rawalo  
Kabupaten Banyumas  
Jawa Tengah  
#No Ruas 488#STA 2+500  
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 16      |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANJARPARAKAN-TIPAR



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 488      | JL. BANJARPARAKAN-TIPAR |                                   | IMAM & TONI    | 18      |