

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE	BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 0+750**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+760**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE	BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE





LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 0+790

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+820

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE





LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE





LOKASI : STA 1+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE





LOKASI : **STA 1+410**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Kerikil

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
49	JL. PEKUNDEN-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	13