

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : STA 0+510

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI





28 Sep 2021 11.18.28
7,516811S 109,130634E
Jalan Masjid Assalafiyah Babakan
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



28 Sep 2021 11.19.15
7,517002S 109,131334E
Jalan Masjid Assalafiyah Babakan
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



28 Sep 2021 11.20.21
7,517354S 109,132559E
Gang Kali Sema
Adisara
Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



28 Sep 2021 11.21.06
7,517588S 109,133382E
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI







LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI





28 Sep 2021 11:25:26
7,517780S 109,136930E
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas



28 Sep 2021 11:25:53
7,517786S 109,136980E
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+715
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA 1+715**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI



28 Sep 2021 11:26:33
7,517793S 109,137416E
Jalan Masjid Assalafiyah Babakan
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



28 Sep 2021 11:27:35
7,517825S 109,138181E
Jalan Masjid Assalafiyah Babakan
Sanggreman
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 492#STA 1+850
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA 1+850**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
492	JL. SANGGREMAN-GENTAWANGI		IMAM & TONI	12