

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,6 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMALANG - DATAR		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMALANG - DATAR		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMALANG - DATAR		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMALANG - DATAR		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMALANG - DATAR		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMALANG - DATAR



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMALANG - DATAR		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : KEDUNGMLANG - DATAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
523	KEDUNGMLANG - DATAR		KRESNA & BAYU	18