

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+960

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



2 Okt 2021 07.32.14
7,363104S 109,275161E
Cibereh
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 3+000
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 07.33.12
7,362146S 109,275141E
Cibereh
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 3+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



2 Okt 2021 07.34.03
7,361403S 109,275189E
Jalan Raya Baturraden Timur
Cibereh
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 3+200
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 07.35.03
7,360292S 109,275185E
Jalan Raya Baturraden Timur
Cibereh
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 3+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



2 Okt 2021 07.42.14
7,352023S 109,275493E
2 Jalan Raya Baturraden Timur
Gandatapa
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 4+200
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 07.42.47
7,351425S 109,275537E
2 Jalan Raya Baturraden Timur
Gandatapa
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 4+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



2 Okt 2021 07.43.29
7,350414S 109,275557E
2 Jalan Raya Baturraden Timur
Gandatapa
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 4+400
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 07.44.18
7,349345S 109,275538E
Jalan Sumbang
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 4+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 7+800
#Bina Marga Kab Banyumas



Gandatapa
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 7+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :	STA	7+800	LOKASI :	STA	7+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.1 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.1 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	CATATAN	:	Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA				
 2 Okt 2021 08.14.54 7,320753S 109,265558E Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+000 #Bina Marga Kab Banyumas	 2 Okt 2021 08.15.42 7,319711S 109,265103E Jalan Baturaden Timur Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+100 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI : STA 8+000	LOKASI : STA 8+100			
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN : Sedang			
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M	LEBAR PERKERASAN : 4.1 M			
CATATAN : Lapis Penetrasi	CATATAN : Lapis Penetrasi			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA				
 2 Okt 2021 08.16.14 7,319523S 109,264937E Jalan Baturaden Timur Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas		 2 Okt 2021 08.16.45 7,319110S 109,264653E Jalan Baturaden Timur Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas		

Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+150 #Bina Marga Kab Banyumas		Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+200 #Bina Marga Kab Banyumas					
LOKASI :	STA	8+150		LOKASI :	STA	8+200	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	4.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	4.1	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	
NO. RUAS 525	NAMA RUAS JL. SUMBANG-WANAWISATA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY IMAM & TONI		HALAMAN 43	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021 RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA							
2 Okt 2021 08.17.24 7,318365S 109,264295E Jalan Baturaden Timur Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+300 #Bina Marga Kab Banyumas 2 Okt 2021 08.18.14 7,317563S 109,263855E Jalan Baturaden Timur Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+400 #Bina Marga Kab Banyumas							
LOKASI :	STA	8+300		LOKASI :	STA	8+400	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	4.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	4.1	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Kerikil	
NO. RUAS 525	NAMA RUAS JL. SUMBANG-WANAWISATA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY IMAM & TONI		HALAMAN 44	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021 RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA				
2 Okt 2021 08.19.01 7,316934S 109,263038E Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+500 #Bina Marga Kab Banyumas 2 Okt 2021 08.19.42 7,316685S 109,262575E Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+580 #Bina Marga Kab Banyumas				

LOKASI :	STA	8+500	LOKASI :	STA	8+580		
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	4.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	4.1	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	CATATAN	:	Kerikil		

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA

2 Okt 2021 08.20.20
7,316401S 109,262254E
Gandatapa
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 8+600
#Bina Marga Kab Banyumas

2 Okt 2021 08.20.59
7,315868S 109,261709E
Gandatapa
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 8+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA					
 2 Okt 2021 08.21.40 7,315703S 109,261444E Jalan Baturaden Timur Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+750 #Bina Marga Kab Banyumas			 2 Okt 2021 08.22.12 7,315493S 109,261194E Jalan Baturaden Timur Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 8+800 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA	8+750	LOKASI :	STA	8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 9+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS 525	NAMA RUAS JL. SUMBANG-WANAWISATA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 51
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 9+640

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS 525	NAMA RUAS JL. SUMBANG-WANAWISATA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 52
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
----------	-----------	--------------------------	----------------	---------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : STA 9+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



2 Okt 2021 08.37.11
7,314625S 109,250318E
No.1 Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 10+200
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 08.37.46
7,314668S 109,250019E
No.1 Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 10+240
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 10+240

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



2 Okt 2021 08.38.24
7,314491S 109,249602E
1 Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 10+300
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 08.57.55
7,313417S 109,249884E
No.1 Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 10+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : **STA 11+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 11+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 11+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 12+430

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 12+450

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA





LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA




 2 Okt 2021 09.27.09 7,310001S 109,238045E #No Ruas 525#STA 13+500 #Bina Marga Kab Banyumas					 2 Okt 2021 09.27.59 7,311106S 109,238081E #No Ruas 525#STA 13+600 #Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI : STA 13+500					LOKASI : STA 13+600				
KONDISI PERKERASAN : Baik					KONDISI PERKERASAN : Baik				
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M					LEBAR PERKERASAN : 4.6 M				
CATATAN : Hotmix					CATATAN : Hotmix				
NO. RUAS 525	NAMA RUAS JL. SUMBANG-WANAWISATA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 74				

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021									
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA									
 2 Okt 2021 09.28.45 7,311660S 109,237840E Unnamed Road Karangsalam Baturaden, Banyumas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 13+700 #Bina Marga Kab Banyumas					 2 Okt 2021 09.29.35 7,312764S 109,237681E Karangsalam Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 13+800 #Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI : STA 13+700					LOKASI : STA 13+800				
KONDISI PERKERASAN : Baik					KONDISI PERKERASAN : Baik				
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M					LEBAR PERKERASAN : 5 M				
CATATAN : Hotmix					CATATAN : Hotmix				
NO. RUAS 525	NAMA RUAS JL. SUMBANG-WANAWISATA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 75				

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021									
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA									
 2 Okt 2021 09.30.48 7,312658S 109,237463E Karangsalam Kecamatan Baturaden					 2 Okt 2021 09.31.38 7,311665S 109,237200E Unnamed Road Karangsalam Baturaden, Banyumas				

 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 13+900 #Bina Marga Kab Banyumas	 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 525#STA 14+000 #Bina Marga Kab Banyumas
LOKASI : STA 13+900	LOKASI : STA 14+000
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M	LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix	CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021	
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA	



2 Okt 2021 09.32.33
7,312064S 109,236683E
#No Ruas 525#STA 14+100
#Bina Marga Kab Banyumas



2 Okt 2021 09.33.25
7,312515S 109,236429E
#No Ruas 525#STA 14+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 14+100	LOKASI : STA 14+200
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M	LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix	CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021	
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA	




2 Okt 2021 09.34.11
7,312632S 109,236187E
Kemutug Lor
Kecamatan Baturaden
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 14+300



2 Okt 2021 09.35.03
7,312913S 109,235570E
Karangsalam
Kecamatan Baturaden
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 525#STA 14+400

#Bina Marga Kab Banyumas					#Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI :		STA	14+300		LOKASI :		STA	14+400	
KONDISI PERKERASAN		:	Baik		KONDISI PERKERASAN		:	Baik	
LEBAR PERKERASAN		:	5 M		LEBAR PERKERASAN		:	5 M	
CATATAN		:	Hotmix		CATATAN		:	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN		
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA				IMAM & TONI		78		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA					RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA				
									
LOKASI :		STA	14+500		LOKASI :		STA	14+600	
KONDISI PERKERASAN		:	Baik		KONDISI PERKERASAN		:	Baik	
LEBAR PERKERASAN		:	5 M		LEBAR PERKERASAN		:	5 M	
CATATAN		:	Hotmix		CATATAN		:	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN		
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA				IMAM & TONI		79		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA					RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA				
									

LOKASI :	STA	14+700	LOKASI :	STA	14+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SUMBANG-WANAWISATA

LOKASI : **STA** **14+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA** **15+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	JL. SUMBANG-WANAWISATA		IMAM & TONI	81