

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



6 Okt 2021 13:13:42
7°23'17,196" S 109°16'15,972" E
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas



6 Okt 2021 13:14:31
7°23'15,756" S 109°16'14,796" E
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



6 Okt 2021 13:15:40
7°23'12,128" S 109°16'14,376" E
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas



6 Okt 2021 13:16:45
7°23'10,572" S 109°16'14,622" E
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



LOKASI : STA 1+310

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



6 Okt 2021 11:24:36
7°23'16.2"S 109°16'3.33"E
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas



6 Okt 2021 13:26:35
7°22'51.648"S 109°16'0.87"E
Jalan Sumbang-Limpakuwus
Kebanggan
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN



6 Okt 2021 13:27:22
7°22'49.758"S 109°16'0.564"E
Jalan Sumbang-Limpakuwus
Kebanggan
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 1+650
#Bina Marga Kab Banyumas



6 Okt 2021 13:28:18
7°22'46.614"S 109°16'0.168"E
Jalan Sumbang-Limpakuwus
Kebanggan
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 535#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
535	JL. TAMBAKSOGRA-KEBANGAAN		KRESNA & BAYU	10

