

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 0+620

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+640

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN





1 Okt 2021 11:05:34
7,315181S 109,265897E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 0+850
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 11:06:18
7,315651S 109,266197E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **0+850**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



1 Okt 2021 11:07:20
7,316366S 109,266814E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 11:08:14
7,316790S 109,267268E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA** **1+100**


KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Hotmix**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. PERNASIDI-RANCAMAYA







LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 1+220

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN





LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN





Sikapat

Kecamatan Sumbang

Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah

#No Ruas 537#STA 1+850

#Bina Marga Kab Banyumas



Sikapat

Kecamatan Sumbang

Kabupaten Banyumas

Jawa Tengah

#No Ruas 537#STA 1+900

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :

STA

1+850

KONDISI PERKERASAN

:

Baik

LEBAR PERKERASAN

:

3,1

M

CATATAN

:

Hotmix

LOKASI :

STA

1+900

KONDISI PERKERASAN

:

Baik

LEBAR PERKERASAN

:

3,1

M

CATATAN

:

Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN				
				
LOKASI : STA 2+000		LOKASI : STA 2+020		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M		LEBAR PERKERASAN : 3,1 M		
CATATAN : Hotmix		CATATAN : Lapis Penetrasi		
NO. RUAS 537	NAMA RUAS JL.GANDAPATA-SIKAPAN	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN

1 Okt 2021 11:18:37
7,324482S 109,269380E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 2+100
#Dinas Marga Kabupaten Banyumas

1 Okt 2021 11:19:19
7,324622S 109,268955E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 2+150
#Dinas Marga Kabupaten Banyumas

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **2+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.GANDAPATA-SIKAPAN



1 Okt 2021 11:20:05
7,324709S 109,268449E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 2+170
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 11:20:40
7,324813S 109,268240E
Sikapat
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 537#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **2+170**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : **Lapis Penetrasi**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
537	JL.GANDAPATA-SIKAPAN		IMAM & TONI	16