

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS





1 Okt 2021 10.38.25
7,324618S 109,248989E
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 542#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 10.38.58
7,324214S 109,248958E
#No Ruas 542#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



1 Okt 2021 10.39.45
7,323368S 109,248846E
#No Ruas 542#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 10.40.33
7,322450S 109,248854E
#No Ruas 542#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M


CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS







LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS





1 Okt 2021 10.45.05
7,318378S 109,249724E
Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 542#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 10.45.51
7,317708S 109,249672E
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 542#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



1 Okt 2021 10.46.30
7,317177S 109,249595E
No.1 Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 542#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas



1 Okt 2021 10.47.09
7,316611S 109,249494E
No.1 Jalan Raya Limpakuwus
Limpakuwus
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 542#STA 2+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS



1 Okt 2021 10.48.09
7,315780S 109,249885E
No.1 Jalan Raya Limpakuwus



1 Okt 2021 10.49.01
7,314771S 109,249580E
1 Jalan Raya Limpakuwus



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
542	JL.KOTAYASA-LIMPAKUWUS		IMAM & TONI	13