

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANDAK - GEWOK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	JL. PANDAK - GEWOK		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANDAK - GEWOK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	JL. PANDAK - GEWOK		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANDAK - GEWOK



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	JL. PANDAK - GEWOK		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANDAK - GEWOK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	JL. PANDAK - GEWOK		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANDAK - GEWOK



LOKASI : **STA** **0+800**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN :
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	JL. PANDAK - GEWOK		KRESNA & BAYU	5