

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	Jl Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+130

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	Jl Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	JI Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	JI Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	Jl Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	Jl Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+730

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+740

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	Jl Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JI Karangturi - Karet



LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
555	Jl Karangturi - Karet		Kukuh Aji Pranata	8