

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+740

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+820

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+830

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+545

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+760

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : STA 2+830

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 2+910

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



12 Okt 2021 14.19.33
7,647411S 109,375658E
Nusadadi
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 557#STA 3+040
#Bina Marga Kab Banyumas



12 Okt 2021 14.20.24
7,648188S 109,375482E
Unnamed Road
Nusadadi
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 557#STA 3+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



12 Okt 2021 14.21.07
7,648473S 109,375463E
Unnamed Road
Nusadadi
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 557#STA 3+130
#Bina Marga Kab Banyumas



12 Okt 2021 14.21.53
7,648790S 109,375429E
Unnamed Road
Nusadadi
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 557#STA 3+170
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 3+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : **STA 3+350**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 3+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG





LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 3+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG





LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 4+120

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG





LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+500


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG





LOKASI : STA 4+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG





LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 4+960**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. KARET-KEDUNGSAMPANG



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	JL. KARET-KEDUNGSAMPANG		IMAM & TONI	38