

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



13 Okt 2021 12.06.04
7,585575S 109,386558E
#No Ruas 558#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Okt 2021 12.08.00
7,584622S 109,386594E
#No Ruas 558#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



13 Okt 2021 12.09.34
7,583827S 109,386894E
Unnamed Road
Bogangin
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 558#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



13 Okt 2021 12.11.04
7,583170S 109,387153E
Unnamed Road
Bogangin
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 558#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 2+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 3+950**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.BOGANGIN-KRONJOT



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 4+050**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	JL.BOGANGIN-KRONJOT		IMAM & TONI	23