

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+710

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+735

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 0+960

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+110

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+120

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+402

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+410

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



12 Okt 2021 10:14:26
7,628354S 109,370463E
Kradenan
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 1+450
#Bina Marga Kab Banyumas



12 Okt 2021 10:15:22
7,628345S 109,370857E
Selandaka
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



12 Okt 2021 10:16:23
7,628261S 109,372239E
Selandaka
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas



12 Okt 2021 10:17:15
7,628237S 109,372734E
Selandaka
Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+860

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 1+940

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+320

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 2+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG



LOKASI : STA 2+345

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+360

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 2+470

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : **STA 2+740**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+760**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK





LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+600


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK





LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+760

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+860

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK





LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+930

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 3+940

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+960

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. CANDINEGARA-TUMIYANG





LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 4+021

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK





LOKASI : STA 4+070

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK





Jalan Surayengrana
Karangpucung
Kecamatan Tambak
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 4+400
#Bina Marga Kab Banyumas



Jalan Surayengrana
Karangpucung
Kecamatan Tambak
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 4+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :

STA

4+400

KONDISI PERKERASAN

:

Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN

:

3.6

M

CATATAN

:

Kerikil

LOKASI :

STA

4+500

KONDISI PERKERASAN

:

Sedang

LEBAR PERKERASAN

:

3.6

M

CATATAN

:

Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK				
 12 Okt 2021 11.30.47 7,628752S 109,399552E Jalan Raya Tambak - Demangsari Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 4+600 #Bina Marga Kab Banyumas		 12 Okt 2021 11.31.41 7,628650S 109,400261E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 4+700 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA 4+600	LOKASI :	STA 4+700	
KONDISI PERKERASAN :	Baik	KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	5.1 M	LEBAR PERKERASAN :	5.1 M	
CATATAN :	Hotmix	CATATAN :	Hotmix	
NO. RUAS 574	NAMA RUAS JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021				
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK				
 12 Okt 2021 11.32.36 7,628616S 109,401229E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak		 12 Okt 2021 11.33.23 7,628583S 109,401691E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak		



Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 4+800
#Bina Marga Kab Banyumas



Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 4+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :	STA	4+800	LOKASI :	STA	4+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5.1 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.1 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK					
 12 Okt 2021 11.34.06 7,628586S 109,402212E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+000 #Bina Marga Kab Banyumas		 12 Okt 2021 11.34.56 7,628549S 109,403211E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+100 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	5+000	LOKASI :	STA	5+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5.1 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.1 M
CATATAN	:	Hotmix	CATATAN	:	Hotmix
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI		42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK					
 12 Okt 2021 11.35.48 7,628478S 109,404014E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+200		 12 Okt 2021 11.36.32 7,628468S 109,405003E Jalan Surayengrana Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+300			

#Bina Marga Kab Banyumas					#Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI :		STA	5+200		LOKASI :		STA	5+300	
KONDISI PERKERASAN		:	Baik		KONDISI PERKERASAN		:	Baik	
LEBAR PERKERASAN		:	5.1 M		LEBAR PERKERASAN		:	5.1 M	
CATATAN		:	Hotmix		CATATAN		:	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN		
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK				IMAM & TONI		43		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021									
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK									
 12 Okt 2021 11.37.16 7,628457S 109,405848E Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+400 #Bina Marga Kab Banyumas					 12 Okt 2021 11.38.04 7,628511S 109,406729E Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+500 #Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI :		STA	5+400		LOKASI :		STA	5+500	
KONDISI PERKERASAN		:	Baik		KONDISI PERKERASAN		:	Baik	
LEBAR PERKERASAN		:	5.1 M		LEBAR PERKERASAN		:	5.1 M	
CATATAN		:	Hotmix		CATATAN		:	Hotmix	
NO. RUAS	NAMA RUAS		DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN		
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK				IMAM & TONI		44		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021									
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK									
 12 Okt 2021 11.38.49 7,628623S 109,407607E No.2.Jalan Raya Tambak - Demangsari Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+600 #Bina Marga Kab Banyumas					 12 Okt 2021 11.39.36 7,628633S 109,408616E No.2.Jalan Raya Tambak - Demangsari Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 5+700 #Bina Marga Kab Banyumas				

LOKASI :

STA

5+600

LOKASI :

STA

5+700

KONDISI PERKERASAN

:

Baik

KONDISI PERKERASAN

:

Baik

LEBAR PERKERASAN

:

5.1

M

LEBAR PERKERASAN

:

5.1

M

CATATAN

:

Hotmix

CATATAN

:

Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK

12 Okt 2021 11.40.31
7,628770S 109,409395E
Karangpucung
Kecamatan Tambak
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 5+800
#Bina Marga Kab Banyumas

12 Okt 2021 11.41.20
7,628774S 109,410294E
Karangpucung
Kecamatan Tambak
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 574#STA 5+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK					
 12 Okt 2021 11.42.38 7,628840S 109,411361E Jalan Surayengrana Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 6+000 #Bina Marga Kab Banyumas			 12 Okt 2021 11.43.37 7,628883S 109,412069E Jalan Surayengrana Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 574#STA 6+100 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA	6+000	LOKASI :	STA	6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
CATATAN : Hotmix

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 6+600

LOKASI : STA 6+700


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK		IMAM & TONI	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK



LOKASI : STA 6+800

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
574	JL.LINGKAR SELATAN SUMPIUH-TAMBAK	BANYUMAS	IMAM & TONI	51