

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



27 Sep 2021 12:28:29
7°32'32.448"S 109°3'56.55"E
Jalan Raya Rawaheng
Pengadegan
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 581#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 12:29:27
7°32'32.61"S 109°3'59.046"E
Jalan Raya Rawaheng
Pengadegan
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 581#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



27 Sep 2021 12:30:21
7°32'33.564"S 109°4'23.946"E
Jalan Raya Rawaheng
Pengadegan
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 581#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas



27 Sep 2021 12:31:27
7°32'35.364"S 109°4'8.064"E
Jalan Raya Rawaheng
Pengadegan
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 581#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	#REF!	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	#REF!	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+920

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+000

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+200

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+710

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : **STA** **4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA** **4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN




LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN



27 Sep 2021 13:17:07
7°32'48.162"S 109°42'51.96"E
Jalan Paleseran Kedungwringin
Kedungwringin
Kecamatan Jetilawang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 581#STA 6+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
581	JL. RAWEHANG-KEDUNGWRINGIN		KRESNA & BAYU	36