

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANTERAN LEDAR-WANGON



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL. BANTERAN LEDAR-WANGON		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANTERAN LEDAR-WANGON



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL. BANTERAN LEDAR-WANGON		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANTERAN LEDAR-WANGON



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL. BANTERAN LEDAR-WANGON		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BANTERAN LEDAR-WANGON



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
604	JL. BANTERAN LEDAR-WANGON		KRESNA & BAYU	4