FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**1**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**2**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**3**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**4**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+850**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Tanah	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**5**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	1,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	1,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**6**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**1+100**		LOKASI :	**STA**	**1+200**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	1,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**7**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**1+300**		LOKASI :	**STA**	**1+400**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**8**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**		**EKO&FAIZ**	**9**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**		**EKO&FAIZ**	**10**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**11**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**12**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**2+300**		LOKASI :	**STA**	**2+400**	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**13**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**2+500**		LOKASI :	**STA**	**2+600**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**14**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**2+700**		LOKASI :	**STA**	**2+800**	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**15**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge



LOKASI :	**STA**	**2+900**		LOKASI :	**STA**	**3+000**	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**16**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**3+100**		LOKASI :	**STA**	**3+200**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**17**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**3+300**		LOKASI :	**STA**	**3+400**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Beton		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**18**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**3+500**		LOKASI :	**STA**	**3+600**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**19**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**3+700**		LOKASI :	**STA**	**3+800**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**20**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**3+900**		LOKASI :	**STA**	**4+000**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**21**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI :	**STA**	**4+100**		LOKASI :	**STA**	**4+200**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**22**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **4+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	
CATATAN	:	Kerikil		

LOKASI : **STA** **4+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	
CATATAN	:	Kerikil		

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**23**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge



LOKASI : **STA** **4+500**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	
CATATAN	:	Kerikil		

LOKASI : **STA** **4+600**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M	
CATATAN	:	Kerikil		

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**24**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **4+700**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **4+800**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**25**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Dermaji-Sirongge

LOKASI : **STA** **4+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Beton	

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN	:		
LEBAR PERKERASAN	:		M
CATATAN	:		

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
599	**Jl. Dermaji-Sirongge**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**EKO&FAIZ**	**26**