

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



30 Sep 2021 09:23:30
7°27'51,054"S 108°59'27,3"E
Karanggayam
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 613#STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 09:24:22
7°27'49,11"S 108°59'28,908"E
No. rt 04/07 Jalan Raya Lumbir
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 613#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



30 Sep 2021 09:25:16
7°27'48,696"S 108°59'30,768"E
No. rt 04/07 Jalan Raya Lumbir
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 613#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 09:25:57
7°27'47,904"S 108°59'31,938"E
Karanggayam
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 613#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LUMBIR - KARANGGAYAM



LOKASI : **STA** **1+950**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN : Hotmix

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	JL. LUMBIR - KARANGGAYAM		KRESNA & BAYU	11