

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+420

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+720

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+870

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+430

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+640

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 2+060

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+080

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kebarongan - Alasmalang



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
614	Kebarongan - Alasmalang		Kukuh Aji Pranata	18