

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+035

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+930

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 1+940**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 1+950**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



7 Okt 2021 11:50:23
-7°27'55,074"S 109°12'52,848"E
7 Jalan Raya Sidabowa
Sidabowa
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 617#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Hotmix



7 Okt 2021 11:52:03
-7°27'57,708"S 109°12'50,862"E
Jl Karanganyar - Kedungwuluh Lor
Karanganyar
Patikraja
Banyumas
Central Java
#No Ruas 617#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



7 Okt 2021 11:52:55
-7°28'0,294"S 109°12'48,846"E
Jl Karanganyar - Kedungwuluh Lor
Karanganyar
Patikraja
Banyumas
Central Java
#No Ruas 617#STA 2+200
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Hotmix



7 Okt 2021 11:53:58
-7°28'3,942"S 109°12'46,338"E
Jalan Balai Desa
Kedungwuluh Lor
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 617#STA 2+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 2+800

LOKASI : STA 2+900


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+000

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Hotmix

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KARANGANYAR



LOKASI : **STA 4+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
617	JL. NOTOG - KARANGANYAR		KRESNA & BAYU	25