

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN



11 Okt 2021 13:56:21
7,451941S 109,216521E
No.49 Jalan Raya Sidabowa
Kedungwringin
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 624#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 13:59:04
7,452041S 109,215589E
No.37 Jalan Raya Sidabowa
Sidabowa
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 624#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
624	JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN



11 Okt 2021 14:00:41
7,452021S 109,214819E
No.37 Jalan Raya Sidabowa
Sidabowa
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 624#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 14:01:53
7,451667S 109,213992E
Jalan Trowong Rejo
Kedungwringin
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 624#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 1,9 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
624	JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+330

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
624	JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
624	JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

11 Okt 2021 14.06.42
7,449977S 109,211775E
Gang Bima
Kedungwringin
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 624#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas



KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Hotmix	

KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
624	JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN		IMAM & TONI	5

RUAS JALAN : JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN



KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,5	M
CATATAN	:	Hotmix	

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
624	JL.SIDABOWA-KEDUNGRINGIN		IMAM & TONI	6