

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+020**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+080**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+110

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+130

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE





30 Sep 2021 11:28:36
7,460504S 108,953500E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11:29:30
7,460500S 108,953252E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 0+640
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+640**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M


CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 11:30:14
7,460230S 108,952447E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11:30:58
7,460116S 108,952144E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 0+760
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+760**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. PERNASIDI-RANCAMAYA







30 Sep 2021 11.31.42
7,460010S 108,951248E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11.32.37
7,459954S 108,951022E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 0+850
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+850**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS 626	NAMA RUAS JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 9
-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 11.33.17
7,459703S 108,950560E
#No Ruas 626#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11.33.57
7,459637S 108,950298E
#No Ruas 626#STA 0+950
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+950**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS 626	NAMA RUAS JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 10
-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE







30 Sep 2021 11:34:43
7,459416S 108,949926E
#No Ruas 626#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11:35:31
7,458643S 108,949633E
#No Ruas 626#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 11:36:16
7,457860S 108,949128E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 1+200
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11:36:56
7,457414S 108,948478E
#No Ruas 626#STA 1+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+300**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,7 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 11:38:53
7,455763S 108,947674E



30 Sep 2021 11:38:53
7,455763S 108,947674E



30 Sep 2021 11:37:38
7,456775S 108,948241E
#No Ruas 626#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



Jalan Raya Wangon
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 11:39:45
7,455050S 108,947434E
Unnamed Road
Kedunggede
Lumbir, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11:40:48
7,454097S 108,947395E
3 Jalan Nasional III
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



30 Sep 2021 11:41:36
7,453111S 108,947442E
Kedunggede
Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



30 Sep 2021 11:42:17
7,452414S 108,947493E
Jalan Lumbir-Bandung
Tayemtimur
Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah
#No Ruas 626#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas

#Bina Marga Kab Banyumas

#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI :

STA

1+800

LOKASI :

STA

1+900

KONDISI PERKERASAN

:

Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN

:

Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN

:

3.2

M

LEBAR PERKERASAN

:

3.2

M

CATATAN

:

Kerikil

CATATAN

:

Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE					
 30 Sep 2021 11:43:04 7,451641S 108,946791E Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 626#STA 2+000 #Bina Marga Kab Banyumas			 30 Sep 2021 11:44:22 7,450494S 108,946070E Unnamed Road Kedunggede Lumbir, Banyumas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 626#STA 2+100 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3,2 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,2 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI		16
DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS					

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE					
 30 Sep 2021 11:45:35 7,448814S 108,945608E Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 626#STA 2+200 #Bina Marga Kab Banyumas			 30 Sep 2021 11:46:54 7,446840S 108,944691E Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 626#STA 2+300 #Bina Marga Kab Banyumas		
LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	3,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	3,2	M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil		

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3,2 M
CATATAN	:	Kerikil

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	JL.LUMBIR-KEDUNGGEDE		IMAM & TONI	18