

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PASAR ARTAWINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
629	JL. PASAR ARTAWINANGUN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PASAR ARTAWINANGUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
629	JL. PASAR ARTAWINANGUN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PASAR ARTAWINANGUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
629	JL. PASAR ARTAWINANGUN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PASAR ARTAWINANGUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
629	JL. PASAR ARTAWINANGUN		KRESNA & BAYU	4