

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 4       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 8       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 10      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 11      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                    | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 63       | JL. KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA |                                   | KRESNA & BAYU  | 12      |