

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEL. KARANGWANGKAL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
637	JL. KEL. KARANGWANGKAL		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEL. KARANGWANGKAL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
637	JL. KEL. KARANGWANGKAL		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEL. KARANGWANGKAL



15 Okt 2021 14.24.34
7,404729S 109,252075E
1 Jalan Gunung Semeru
Karangwangkal
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 637#STA 0+320
#Bina Marga Kab Banyumas



LOKASI : **STA** **0+320**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 7 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Hotmix

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
637	JL. KEL. KARANGWANGKAL		IMAM & TONI	3