


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 639      | JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL |                                   | IMAM & TONI    | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 639      | JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL |                                   | IMAM & TONI    | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 639      | JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL |                                   | IMAM & TONI    | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 639      | JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL |                                   | IMAM & TONI    | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

**RUAS JALAN : JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL**



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+770**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 639      | JL. GRENDENG-KARANGWANGKAL |                                   | IMAM & TONI    | 5       |