

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN | BANYUMAS                          | KRESNA & BAYU  | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300


KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN | BANYUMAS                          | KRESNA & BAYU  | 2       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 4       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+810

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 6       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 8       |



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS                          | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 81       | JL. JATISABA-CUKUH DUREN KASEGERAN |                                   | KRESNA & BAYU  | 10      |



