


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+055

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+500

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+700

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 1+300

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 1+500

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Batuanten-Kasegeran



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl. Batuanten-Kasegeran		EKO&FAIZ	#VALUE!